

Plan pracy Spółki Wodnej w Grzawie na 2019 rok

1. Naprawa drenarki na polu przy Sformicy na działce nr 1675/132
2. Naprawa wybicia drenarskiego na działce 1655/14
3. Kontynuacja czyszczenia dren na działce 1935/103
4. Propozycja połączenia peszlem wylotu na działce 107 z matką przebiegającą pod groblą na działce 108 ze względu na zadrzewienie terenu i całkowicie zapchane dreny
5. Czyszczenie rowu R-4 dł. 260 mb
6. Czyszczenie rowu R-5 dł. 190 mb
7. Wymiana studzienki 88W na działce 638/4
8. Usunięcie awarii drenarki na działce numer 140/17
9. Usunięcie awarii drenarki na działce numer 119
10. Usunięcie awarii drenarki na działce numer 95
11. Usunięcie awarii drenarki na działce numer 1631/132

SPÓŁKA WODNA
GRZAWA
ul. Księża 19
43-227 Miedzna