

## Protokół z wizji w terenie

Na wizji ustalono konieczny zakres remontu, tj.:

\* Wjazdy do przeładni: (w metrach):

- 227; 277; 305; 425; 472; 520; 560; 600;  
622; 641; 658; 965; 842; 848;

Dotyczy wymiany krawężników i kostki

\* Chodnik do przeładni bez krawężnika (w metrach):-

388 do 425 / 429 do 450 / 687 do 697  
939 do 995 / 817 do 842 / 848 do 929

\* krawężnik i chodnik 697 do 723

739 do 750

750 do 817

842 do 848

\* ilość barier energochłonnych na Turku - 96 mb.

\* na końcu zakresu dodatkowo zabudowa  
2 kratki z przykanalikami

\* Wjazdy nie zakwalifikowane do wymiany, a ujęte  
w projekcie proponuje się zostawić bez zmian (dotyczy  
wjazdów przez chodnik)

Osoby obecne na wizji:

Adam Wajtala Wojtko

Marek Woszczyzna

Paweł Balcer

Barbara Maroszek

Alain Wojciech


